Частотомер электронно-счетный Ч3-57:

Характеристики:

Максимальная измеряемая частота, МГц	120
Чувствительность, мВ, не хуже	100
Погрешность кварцевого генератора, %, не более	0,000015

Частотомер используется при определении погрешности измерения временных интервалов.