

Частотомер электронно-счетный ЧЗ-57:



Характеристики:

Максимальная измеряемая частота, МГц 100  
Чувствительность, мВ, не хуже 100  
Погрешность кварцевого генератора, %, не более 0,00015

Частотомер используется при определении погрешности измерения временных интервалов.